

Un boîtier fibre permettant de faire un diagnostic



Power
Alarm
PON
LAN

- Les témoins permettent d'identifier
 - un défaut d'alimentation électrique
 - l'état de la connexion fibre
 - l'état de la liaison avec la BOX
 - un dysfonctionnement du boîtier lui-même
- Une notice est jointe dans lors de la livraison du boîtier, elle est également disponible sur l'Espace Opérateurs
- Ces informations permettent d'aider au diagnostic et d'orienter les actions à entreprendre
- L'état des voyants devra être mentionnée lors d'un dépôt d'un ticket de signalisation auprès d'Orange

Interface vers votre BOX : Gigabit Ethernet RJ45



Caractéristiques